

Nela Greisslerová

Pinocchio children's library, Collodi, It

ATELIER ŠESTÁKOVÁ / LS 2017-2018

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	☐	☒	☐	☐	☐	☐
rozsah práce	☐	☒	☐	☐	☐	☐
úplnost	☐	☒	☐	☐	☐	☐
věcná správnost technického řešení a detailů	☐	☐	☒	☐	☐	☐
věcná správnost návrhu dispozice	☐	☐	☐	☐	☐	☐
grafika zpracování	☐	☐	☐	☐	☐	☐

další poznámky a hodnocení

v koordinační situaci rozlišit stávající a nově navrhované sítě, popisovat jejich dimenze, požární vodovod není nutné oddělit bezprostředně za VS, může se odehrát až v objektu (šetřeme investorovi finance)

schodiště nesplňují vyhlášku 398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve veřejných stavbách max. výška stupně 160mm

asi by bylo vhodné k jihozápadnímu vstupu navrhnout přístupovou cestu, plochu před vstupem trochu rozšířit

alespoň jednu ze stěn instalačních šachet je vhodné navrhnout zděnou (jak by instalatéři, vzduchaři, elektrikáři montovaly rozvody do zabetonovaných šachet?

ve stavebních půdorysech chybí značení řezů

hygienické bloky m.č. P11 a P09 – nebylo by vhodné nechat trochu prostoru pro osobu u umyvadla za dveřními křídly?

stavební část, řez AA -chybí dojezd výtahu, bylo by vhodné výtahové stěny zateplit nad úroveň střechy, z řezu to vypadá, že prostor 2.np je propojen s exteriérem přes schodiště u výtahu, bylo by vhodné to trochu prokreslit, jak vypadá konstrukce zastřešení této části?

v pohledech mi chybí legenda materiálů, barevností

u výkresu tvaru definovat třídu betonu, oceli, výtahová šachta je zde zobrazena jako železobetonová, ve stavebních výkresech je kreslena jako vyzdívaná z CP

v situaci požárněbezpečnostního řešení by bylo vhodné zobrazit požárně nebezpečné prostory

1.6.2018

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení B – velmi dobře

1,5